

GFK-Silo mit Soleerzeuger




Abbildung zeigt Sonderzubehör!
Technische Änderungen vorbehalten



D - 83098 Brannenburg
Tel. +49 (08034)3056-0
Fax. +49 (08034)305656
kontakt@holten-gmbh.de

	Datum	Name	Maßstab --	Index 01
gezeichnet	16.05.2018	Loibl M.	Datei / Zeichnungsnummer	
Pfad: \elite\bib2010\Anordnung\ Verkaufsunterlagen-2018			GFK-Silo_Soleerzeuger	